

Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA buiten



- Uitermate lichte verwerking
- Extra volle eindstructuur
- Extra hoge witheidsgraad
- Reukarm

Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA buiten is een hoogwaardige decoratieve pleisters. De pleister creëert een rustig en regelmatig korrelig oppervlak. De spachtelpleister heeft een extra hoge witheidsgraad, is kras- en stootvast, blijvend elastisch en waterdampdoorlatend. Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA buiten is leverbaar in kleur volgens de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen.

Toepassing

Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA buiten wordt toegepast als hoogwaardige, decoratieve pleister met een egale en extra volle korrelstructuur. Spachtelpleister SUBLIMA kan zowel binnen als buiten worden toegepast, heeft een rustig en regelmatig korrelig oppervlak, uitstekende verwerking, is kras- en stootvast en leverbaar in vele kleuren.

Leveringsvorm

17 kg emmer

- Korrelgrootte 0,8 mm
- Korrelgrootte 1,2 mm
- Korrelgrootte 1,6 mm

Product eigenschappen

Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA buiten is reukarm, kras- en stootvast, blijvend elastisch en waterdampdoorlatend. Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA buiten onderscheidt zich van andere sierpleisters door zijn:

- Uitermate lichte verwerking (zonder toevoeging van water)
- Extra volle eindstructuur
- Extra hoge witheidsgraad
- Duurzame kwaliteit (binnen en buiten toepassing)

Kleur

Natuurlijk wit en kleuren uit de Strikolith kleurenwaaier en vele andere kleursystemen.

Verwerkingssystemen

- Handmatig met spaan

Verbruik

- Spachtelpleister SUBLIMA buiten 0,8 mm: ca. 2,0 kg/m²
- Spachtelpleister SUBLIMA buiten 1,2 mm: ca. 2,5 kg/m²

Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA buiten

- Spachtelpleister SUBLIMA buiten 1,6 mm: ca. 3,5 kg/m²

Dosering

Indien noodzakelijk met maximaal 2% schoon leidingwater verdunnen.

Gebruiksaanwijzing

Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Voorbehandeling ondergrond binnen

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst verwijderen met Strikolith Strikoclean - Wandreiniger Universeel. Reparaties en/of oneffenheden in de ondergrond herstellen met een hechtgips of dunpleister. Reparaties altijd volledig laten drogen. Sterk zuigende en gipsgebonden ondergronden eerst voorbehandelen met Strikolith Diepgrond (verdunding volgens productinformatieblad). Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Strikolith Diepgrond (verdunding volgens productinformatieblad). Na volledige droging van de Strikolith Diepgrond het geheel voorbehandelen met Strikolith Voorstrijk in de kleur van de eindafwerking.

Voorbehandeling ondergrond buiten

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen eerst verwijderen met Strikolith Strikoclean - Wandreiniger Universeel of Strikolith Gevelreiniger Universeel. Reparaties en/of oneffenheden in de ondergrond herstellen met een geëigende Strikocem minerale pleister. Reparaties altijd volledig laten drogen. Sterk zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met Strikolith Diepgrond (verdunding volgens productinformatieblad). Poederende en zanderige ondergronden behandelen met twee lagen Strikolith Diepgrond (verdunding volgens productinformatieblad). Na volledige droging van de Strikolith Diepgrond het geheel voorbehandelen met Strikolith Voorstrijk Universeel in de kleur van de eindafwerking.

Verwerking

Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA buiten intensief mengen, zonder toevoeging van water! Met behulp van een roestvaststalen spaan gelijkmatig op korreldikte aanbrengen. Aansluitend met een kunststof spaan de korrels goed en gelijkmatig verdelen (structureren). Na enige droging enkel nog wat 'fatsoeneren'. Door de unieke eigenschappen/samenstelling van de Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA buiten is een wat langere droogtijd van toepassing. Door dezelfde unieke eigenschappen kan volstaan worden met 1 maal structuren, waarna het geheel enkel nog dient te worden 'gefattoeneerd' (licht nalopen/vlakken). Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Veiligheid

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van sierpleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Spachtelpleister SUBLIMA buiten in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien een arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.

Technische informatie

Eigenschappen

- Soortelijk gewicht: Ca. 1,7 g/cm³.
- PH waarde: Ca. 7-9.
- Viscositeit: Ca. 250-350 Pa.s.
- Wateropname: W3.
- Waterdampdoorlatendheid: V2.

Samenstelling

Fabrieksmatig samengestelde Sublieme spachtelpleister op basis van een hoogwaardig dispersiebindmiddel. Hulp- en vulstoffen voor een goede verwerkbaarheid en een volle en regelmatige structuur.

Strikolith Spachtelpleister SUBLIMA buiten

Houdbaarheid

Koel en vorst vrij opgeslagen ca. 2 jaar houdbaar.